

水道水の出水不良の原因について

本日、北名古屋水道企業団ホームページ及び公式 X（旧 Twitter）にて公表いたしました水道水の出水不良について、原因調査を行いました。

原因としましては、現在工事を行っている師勝配水場配水ポンプ更新工事において、配水ポンプの制御試験を実施していたところ、本来稼働しなければならない配水ポンプが制御の不具合により稼働せず配水圧力が低下したことが出水不良の原因であることが判明いたしました。

水道利用者の皆様方には、出水不良により大変ご迷惑をおかけいたしました。

今後も、北名古屋水道企業団では大規模な工事を行っていく計画ですが、工事の都合上必要な試験等を行う場合においても慎重に作業を進め、水道水の供給が滞ることの無いよう努めてまいります。

ご不明な点がございましたら下記まで連絡下さい。

北名古屋水道企業団 工務課配水維持担当

0568-22-1251（代表）

8:30～17:15（土日祝日除く）